

SCHEMAT MOCOWANIA MEMBARANY

Plaskowniki służące napięciu membrany
spawać obwodowo na każdym polu membrany
dostosować do wymagów dostawcy systemu
przed przekazaniem elementów stalowych do produkcji i cynkowania

Poz.BS.1 200x200x5

wyk. 8x
skala 1:20

