

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Realizacja prac naprawczych więźby dachowej na budynku Muzeum Historii Kielc wraz z montażem zabezpieczeń przeciwniegowych i naprawą rynien

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM HISTORII KIELC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260111057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętego Leonarda 4

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-303

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@mhki.kielce.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mhki.kielce.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa instytucja kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja prac naprawczych więźby dachowej na budynku Muzeum Historii Kielc wraz z montażem zabezpieczeń przeciwniegowych i naprawą rynien

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-ad77cf93-d03f-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00188660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004945/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Realizacja prac naprawczych więźby dachowej na budynku Muzeum Historii Kielc wraz z montażem zabezpieczeń przeciwniegowych i naprawą rynien.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00151313/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MHKi.A.261.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 328388,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac naprawczych więźby dachowej na budynku Muzeum Historii Kielc wraz z montażem zabezpieczeń przeciwśniegowych i naprawą rynien.

Zakres robót:

Roboty pokrywowe:

- 1) Gruntowny przegląd całego pokrycia dachu z blachy miedzianej pod kątem ewentualnych nieszczelności z ich likwidacją poprzez wlutowanie łatek z blachy miedzianej, sprawdzenie szczelności rąbków;
- 2) Dokładne sprawdzenie całości orynnowania oraz obróbek blacharskich pod kątem ewentualnych nieszczelności lub uszkodzeń, które podlegają naprawie, w razie niemożności naprawy wymienić pojedyncze elementy;
- 3) Wymiana obróbki blacharskiej szczytowej ściany dobudówki oficyny;
- 4) Montaż zlewu koszowego z blachy miedzianej gr. 1 mm.;
- 5) Montaż rury spustowej fi 120 łączącej kosz zlewowy z istniejącą rurą;
- 6) Montaż płotków przeciwśniegowych miedzianych, podwójna rura mocowana uchwytem do rąbka blachy pokryciowej.

Roboty impregnacyjne:

- 1) Należy oczyścić dokładnie wszystkie elementy historycznej więźby dachowej z naleciałości, zabrudzeń oraz pozostałości zniszczonej substancji drzewnej zaatakowanej przez drewnojady (usunięcie jedynie fragmentów wyraźnie odstających);
- 2) Wszystkie oryginalne, historyczne drewniane elementy konstrukcyjne więźby należy zabezpieczyć bezbarwnymi impregnatami antykorozyjnymi i ognioochronnymi, np. bezbarwnym środkiem "Impregnat NW do więźby dachowej i drewna konstrukcyjnego (prod. Selena S. A.) lub innymi środkami o podobnym działaniu i właściwościach, posiadającymi aktualne certyfikaty techniczne oraz dopuszczenie do stosowania.

Roboty ciesielskie:

- 1) Wymiana lub wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej drewno lite klasy C24 impregnowane impregnatami antykorozyjnymi i ognioochronnymi.
- 2) Wzmocnienia połączeń oraz rozwarstwionych pęknięć więźby łącznikami stalowymi wkrętami ciesielskimi do drewna, pełnogwintowanymi na całej długości (10-20 cm).

Ogólne dane o obiekcie:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek jest dwukondygnacyjny składający się z: korpusu głównego (równoległego do ulicy Świętego Leonarda w Kielcach), oficyny (prostopadłej do głównego korpusu), dobudówki do oficyny.

Budynek ma poddasze nieużytkowane o wymiarach rzutu poziomego 7,82 m x 11,23 m i wysokości maksymalnej w kalenicy 11,10 m. Poddasze wszystkich części stanowi otwartą połączoną całość. Dach zrealizowano jako dwuspadowy oraz pulpitowy (oficina, dobudówka) pokryty płaską blachą miedzianą łączoną na rąbek.

Ogólne dane architektoniczno-budowlane:

- wymiary budynku: po obrysie zew. - główny 18,54 x 32,88 m, oficyna 5,85 x 19,22 m, dobudówka 7,82 x 11,23 m,
- wysokość w kalenicy odpowiednio: 14,68 m, 11,15 m, 11,10 m,

– powierzchnia zabudowy odpowiednio: 535 m2, 109,60 m2, 87 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.