Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie okresowych prac serwisowych oraz remontowych na samolocie L410-UVP-E-LW Turbolet SP-MBA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-338

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umgdy.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie okresowych prac serwisowych oraz remontowych na samolocie L410-UVP-E-LW Turbolet SP-MBA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5b54dee-c16c-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131793

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.371.10.2023.AW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie okresowych prac serwisowych oraz remontowych na samolocie L410-UVP-E-LW Turbolet SP-MBA w zakresie jak niżej:
a) roczny przegląd serwisowy i prace po 48 miesiącach (M48) oraz smarowanie,
b) przegląd i prace serwisowe na silniku M601E (1 szt.) po 300 godzinach lotu,
c) kontrola urządzeń awionicznych samolotu po 1 roku,
d) prace na śmigłach Avia V510/90A/C po 900FH,
e) ważenie samolotu oraz wydanie certyfikatu,
f) wymiana lub remont generalny wskaźników poziomu paliwa jak niżej:
- LUN 1634.01-8 – 2 szt.
- LUN 1674.8 – 2 szt.,
g) wymiana lub remont generalny dajnika paliwa WTT LUN 1649-8,
h) kalibracja wskaźników i dajnika (LUN 1634.01-8, LUN 1674.8, LUN 1649-8) po ich wymianie,
i) wymiana lub remont generalny podwójnego wskaźnika ciśnienia hamulców LUN 1446.02-8,
j) wymiana lub remont generalny dajnika ciśnienia powietrza LUN 1562.01-8,
k) wystawienie poświadczeń w dokumentacji samolotu zgodnie z przepisami krajowymi PL-6,

* W przypadku wymiany agregatów z poz. f) – j), muszą one posiadać minimum 10 letni resurs do wykorzystania.
* W przypadku remontu agregatów z poz. f) – j), Wykonawca na czas jego wykonania zapewni agregaty zastępcze dla zapewnienia możliwości eksploatacji samolotu.

2. Zakres usługi obejmuje czynności zgodnie z instrukcją obsługi samolotu (zawartą w MM Do – L410-1232.2, MM M601E 0982055, Maintenance Schedule L410UVP-E-LW Do-L410 UVP-1221.1)
3. Prace na samolocie wykonane zostaną w siedzibie Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50211200-9 - Usługi w zakresie napraw statków powietrznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54206 EUR

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54206 EUR

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54206 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AEROSERVIS s.r.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: CZ48533408

7.3.3) Ulica: Letiste Brno Turany 904/1

7.3.4) Miejscowość: Brno

7.3.5) Kod pocztowy: 627 00

7.3.7.) Kraj: Republika Czeska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54206 EUR

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-09-30