

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Awaryjna naprawa aparatu RTG Multix Fusion z Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630863147

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Wrzoska 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-663

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Awaryjna naprawa aparatu RTG Multix Fusion z Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6504dad-47e0-413f-95d3-9b9b3324343e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00376477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne: Art.305 pkt1 zw.z art.214ust.1pkt5ustawy Pzp., tj. ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: W celu przywrócenia pełnej sprawności aparatu niezbędna jest wymiana uszkodzonego detektora na nowy. Aparat RTG jest jednym z podstawowych urządzeń wykorzystywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej do realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych. Mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjentów oraz techniczne uwarunkowania związane z naprawą specjalistycznego sprzętu medycznego, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest zasadne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADZP-381-80/26

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 280000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest awaryjna naprawa aparatu RTG Multix Fusion z Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 302400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SK-MED SYSTEMS SP Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7831826485

7.3.3) Ulica: ul. Święty Marcin 29/8

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-806

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-08-03**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 302400,00 PLN**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 21 dni**SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE**

W związku z ograniczoną ilością znaków, Zamawiający przedstawia pełne uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. W związku z wystąpieniem awarii aparatu RTG Multix Fusion, nr seryjny 10264, Zamawiający zgłosił usterkę do firmy SK-MED Systems Sp. z o.o., świadczącej serwis aparatów RTG, celem przeprowadzenia diagnostyki i ustalenia przyczyny awarii. W wyniku przeprowadzonych czynności diagnostycznych serwis stwierdził uszkodzenie bezprzewodowego detektora cyfrowego, które uniemożliwia dalszą bezpieczną eksploatację urządzenia oraz wykonywanie badań diagnostycznych. W celu przywrócenia pełnej sprawności aparatu niezbędna jest wymiana uszkodzonego detektora na nowy.

Aparat RTG jest jednym z podstawowych urządzeń wykorzystywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej do realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych. Brak możliwości wykonywania badań z wykorzystaniem tego aparatu powoduje znaczące ograniczenie dostępności diagnostyki obrazowej, wydłużenie czasu oczekiwania na badania oraz może negatywnie wpływać na proces diagnostyczno-terapeutyczny pacjentów. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę uszkodzonego detektora bezprzewodowego, stanowiącego integralny element systemu RTG Multix Fusion. Wymiana tego elementu wymaga zastosowania oryginalnego komponentu producenta oraz wykonania specjalistycznych czynności serwisowych obejmujących montaż, konfigurację, kalibrację oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa. Czynności te wymagają dostępu do dokumentacji technicznej producenta, dedykowanego oprogramowania serwisowego oraz specjalistycznych narzędzi diagnostycznych. Z uwagi na konieczność niezwłocznego przywrócenia sprawności aparatu RTG oraz zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze zamówienie może zostać wykonane wyłącznie przez jednego wykonawcę. Firma SK-MED Systems przedstawiła ofertę obejmującą dostawę i wymianę uszkodzonego detektora bezprzewodowego wraz z wykonaniem wszystkich czynności niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności aparatu RTG Multix Fusion. Wartość zamówienia wynosi 280 000,00 zł netto. Mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjentów oraz techniczne uwarunkowania związane z naprawą specjalistycznego sprzętu medycznego, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest zasadne