

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa wykonania remontu głównego jednego silnika Continental IO-240B 32 B**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.3.) Oddział zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060059216

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dywizjonu 303 nr 35

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 261 519 685

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.murawska@law.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.wojsko-polskie.pl/law/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zamowienia.law.mil.pl/pn/law/demand/315290/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania remontu głównego jednego silnika Continental IO-240B 32 B

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-dffe90a5-6727-45df-88a0-4801ead999ad

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00444745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00079527/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Naprawy/ obsługi techniczne samolotów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00405516

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp/tp/21/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa wykonania remontu głównego jednego silnika Continental IO-240B 32 B
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu głównego jednego silnika Continental IO-240B 32 B do samolotu Diamond DA20-C1.

Zamawiający informuje, że w ramach opcji może zostać uruchomiona usługa wykonania remontu głównego dodatkowych dwóch silników Continental IO-240B 32 B do samolotu Diamond DA20-C1, w okresie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50211000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50211212-6 - Usługi w zakresie napraw silników statków powietrznych

50211310-3 - Usługi w zakresie przywracania silników statków powietrznych do stanu użytkowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.