

	INWENTARYZACJA
Nazwa zamierzenia budowlanego	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W OŚWIĘCIMIU – VI ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W KĘTACH PRZY UL. RYNEK 20.
Kategoria obiektu budowlanego	XII
Adres	KĘTY, UL. RYNEK 20. DZIAŁKA NR 4246 ,JEDN. EW. KĘTY OBRĘB: KĘTY STARE MIASTO
Inwestor	SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU UL. RYNEK GŁÓWNY 14 32-600 OŚWIĘCIM
Jednostka projektowa	BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW

	Projektant	
	mgr inż. architekt TOMASZ BLINOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr SW-34/2007	

KRAKÓW, lipiec 2026 r.

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

01 Elewacja południowa – stan istniejący

02 Elewacja północna – stan istniejący

03 Elewacja wschodnia – stan istniejący

04 Elewacja zachodnia – stan istniejący

05 Dokumentacja zdjęciowa

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Istniejąca stolarka okienna drewniana w kolorze białym. Okna na elewacjach wschodniej i południowej mają konstrukcję skrzynkową ze skrzydłami otwieranymi do wewnątrz z lat 80tych. Na pozostałych elewacjach część okien także jest skrzynkowych, a część to okna jednoramowe drewniane współczesne oraz okna PCV. Okna drewniane są w bardzo złym stanie technicznym.

Parapety zewnętrzne są z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym.

Parapety wewnętrzne drewniane malowane w kolorze białym, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych parapety z płytek ceramicznych.

Okna posiadają podział na kwatery z wyjątkiem kilku okien na elewacjach północnej i zachodniej (od strony podwórka), które są jednoramowe drewniane i PCV współczesne i nie mają odpowiednich podziałów.

Na zdjęciu archiwalnym rys. nr 05 w oknach na elewacji wschodniej i południowej widać dodatkowe szprosy w dolnych kwaterach, których obecnie nie ma.