

BRAMA ELEWACJA PÓŁNOCNA FRONTOWA



BRAMA ELEWACJA POŁUDNIOWA OGRODOWA



PRZEKRÓJ A-A



BRAMA RZUT



INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA - brama od strony południowej



INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA - brama od strony północnej

Cegła

Tynk kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich

Tynk kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich

UWAGA: dokładna kolorystka elewacji dobrana komisyjnie na podstawie prób.

UWAGI:

- remont fragmentu bramy znajdującej się na dz. nr 377
- Zachować istniejące pochyleniu bramy i muru
- Podpora muru od strony południowej - belki drewniane wg. rys. konstrukcji, kolor szary
- Postępować zgodnie z "Programem prac konserwatorskich".

B.ART Pracownia Architektury ul.Lipowa 22, 59–220 Legnica, tel. 506700079, e–mail: b.art@o2.pl,

		data:	podpis:
projektant:	mgr inż. arch. Bartosz Kościelny 26/DSOKK/2023	19.08.2025	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Jerzy Skupień 1/79/Lw	19.08.2025	
tytuł:	Rzut, widoki		
obiekt:	Brama północna do parku w ogrodzie Nostitz'ów w Mściwojowie		
skala:	1:50	rysunek nr:	A4