
RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI TYLNEJ

Renowacja istniejącej stalowej balustrady zewnętrznej

- mechaniczne i/lub ręcznie usunąć istniejące powłoki malarskie oraz ogniska korozji
- odtłuścić i oczyścić powierzchnie
- uzupełnić ubytki, wymienić zniszczone fragmenty
- zabezpieczyć antykorozyjne poprzez nałożenie systemu powłokowego
- malować farbami przeznaczonymi do zastosowań zewnętrznych, odpornymi na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV




RRZEKRÓJ III-III

Projektowane (wg odrębnego opracowania) warstwy posadzki na gruncie

panel / płytka gresowa
wylewka betonowa 7cm
folia izolacyjna
styropian 5+10cm (λ 0,031)
2xfolia budowlana
podbeton 15cm
podsypka żwirowo-piaskowa
grunt rodzimy

Projektowane warstwy schodów zewnętrznych

płytka gresowa
izolacja
preparat szczepny/gruntujący
zarawa naprawcza
istnijąca podbudowa



NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKU - OFICYNA DWORSKA W STAROŚCINIE

JEDNOSTKA EW.: 160604_2 ŚWIERCZÓW
OBRĘB: 0060 STAROŚCIN
NR EW. DZ. 131/13

INWESTOR:

GMINA ŚWIERCZÓW
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ: mgr inż. arch. Katarzyna Kończyło-Widera	08/OPOKK/2009	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ: mgr inż. arch. Janusz Grochowski	145/85/UW	

TYTUŁ RYSUNKU:

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ELEWACJI TYLNEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

A+D Sp. z o.o.
49-305 BRZEG, UL. STAROBRZESKA 67
tel.: +48 664 727 873

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE!
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

NR RYS.	STADIUM
0.2A	PT
DATA	SKALA
07.2026r.	**1:50**