

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Kontrola komór wysokich: część I - komory wysokie”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kontrola komór wysokich: część I - komory wysokie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb898444-4cee-4f58-bb23-c172d6bf23a6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00253072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00151096

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2026/TRG/42

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 556880,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 434880,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) wykonanie metodami alpinistycznymi, czterech kontroli kwartalnych stanu 59 komór wysokich, zwanych dalej „komorami wysokimi”, których szczegółowy wykaz został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji,
- 2) wykonanie metodami alpinistycznymi, czterech kwartalnych pomiarów rozwarłości szczelin na 362 stanowiskach pomiarowych zabudowanych w komorach wysokich, o których mowa w załączniku nr 1 do specyfikacji,
- 3) wykonanie metodami alpinistycznymi, czterech kwartalnych inspekcji stanu technicznego galeryjek kontrolnych (w tym: barier, podestów, elementów mocujących, podpierających i stabilizujących) w komorach: Barącza, Saurau, Michałowice, Weimar, Haluszka oraz Wessel,
- 4) odczyt pomiarów z czujników zabudowanych w komorze Maria Teresa II Górna i interpretacja wyników,
- 5) kontrola układu odwadniania w partii przystropowej w komorze Gołuchowski,
- 6) sporządzenie pisemnego raportu z przeprowadzonej kontroli stanu komór wysokich, stanu technicznego galeryjek kontrolnych oraz wykonanych pomiarów rozwarłości szczelin,
- 7) odczyt z 20 szczelinomierzy zabudowanych w komorze Margielnik na poz. III,
- 8) okruszenie stropu i ociosu w miejscach zauważonych odspojień,
- 9) klinowanie luźnej obudowy drewnianej i wykładki.

2. Ilekroć w umowie jest mowa o kwartale należy przez to rozumieć kwartał kalendarzowy.

3. Kontrolę stanu komór wysokich oraz pomiary rozwarłości szczelin należy wykonać w każdym kolejnym kwartale kalendarzowym, zgodnie z metodyką przedstawioną w załączniku nr 2 do specyfikacji oraz Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” z dnia 01.04.2025 r. w sprawie kontroli stanu obudowy wyrobisk oraz kontroli stanu wyrobisk utrzymywanych bez obudowy, stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.

4. Raport, o którym mowa w pkt 1 ppkt 6, winien zawierać kompletne informacje o rodzaju, zakresie i terminie wykonanej kontroli i prac, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 – 5 i ppkt 7 – 9, w tym w szczególności dokumentację fotograficzną, przedstawiającą miejsca uszkodzeń stwierdzone podczas kontroli komór wysokich, nazwę wyrobiska, datę przeprowadzonej kontroli w poszczególnym wyrobisku, uwagi dotyczące stanu niezabudowanych płaszczyzn komór wysokich oraz stanu deformacji obudowy lub jej poszczególnych elementów.

5. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić sprawozdanie, które obejmie interpretację wykonanych pomiarów propagacji szczelin. W sprawozdaniu należy zamieścić część graficzną dotyczącą lokalizacji baz pomiarowych (szkice lokalizacji baz). Sprawozdanie z wykonanych pomiarów winno być wykonane i podpisane przez osobę posiadającą kwalifikacje kierownika działu górniczego w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze lub równoważne kwalifikacje stwierdzone na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji. Wszystkie dokumenty są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem <https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl>

4.5.3.) Główny kod CPV: 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 561647,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 561647,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 561647,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Andrzej Ciszewski Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6760014057

7.3.4) Miejscowość: Mników

7.3.5) Kod pocztowy: 32-084

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 561647,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy