

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszkodzenia na przepuście nr 223/330 w leśnictwie Błotnica w
Nadleśnictwie Bardo Śląskie
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ADRES INWESTORA: ul.Noworudzka 9A, 57-256 Bardo
DATA OPRACOWANIA: 07.10.2026

WYKONAWCA:

Dominika Minta
Starszy specjalista ds. budowlanych
/Dokument podpisany elektronicznie/

Data opracowania
07.10.2026

INWESTOR:

Z up. Nadleśniczego:
Roman Warzecha
Zastępca Nadleśniczego

2026.10.13
08:28:36 +02'00'

/Dokument podpisany elektronicznie/

Data zatwierdzenia

Przepust o nr inwentarza 223/330 w leśnictwie Błotnica został uszkodzony w powodzi z października 2024 roku. Uszkodzenia jakie należy naprawić to oczyszczenie przepustu z rumoszu i zamulenia, przekrój przepustu o małej średnicy ok. fi 300.





Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Naprawa urządzeń odwadniających przepust 1			
1 d.1	KNR 2-31 1404-02		Oczyszczenie przepustów o śr. 0,5 m z namułu ,dodano usługę czyszczenia przepustu metodą ciśnieniową z uwzględnieniem urządzenia WUKO - analogia	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
2 d.1	KNR 2-01 0224-01		Oczyszczenie wlotu do przepustu z rumoszu drzewnego -analogia	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-01 0224-01		Oczyszczenie wylotu z przepustu na odcinku 10m -analogia	m3		
			10 * 0,5 * 1	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
4 d.1	KNR 2-01 0416-01		Rozplantowanie rumoszu wydobytego z wylotu i przepustu - analogia	m3		
			5 + 1,97	m3	6,970	
					RAZEM	6,970