

## OPINIA Nr 103/R/16

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych

w Szczecinie, ul. Delegiennego Nr 67dotycząca mieszkania nr 12 Ob. Szczec. Towarzystwo Budow. Apotecznego

sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego

Ob. R. Brasse

w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) Nr. 7 (Patrz szkic na odwrocie) odpowiadają - ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (~~moga~~) - ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony(ce) do podłączenia - ~~odprowadzenia~~ spalin gazowych z Kotła gazowego - dwufunkcyjnego Kondensacyjnego

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

po wyposażeniu przewodu kominowego w system powietrze - spaliny

2. Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy wentylacje indywidualne z kuchni i z łazienki wykonać do indywidualnych przewodów kominowych nr 8 i 9 wg szkicu na odwrocie po wyposażeniu przewodów kominowych

3. Urządzenie(a) we wkładki kominowe z folii aluminiowej prawidłowo - ~~nie prawidłowo~~ gazowej w systemie „Alufol”

4. Inne .....

5. Uwagi:

- a) Opinia traci ważność po upływie 6 miesięcy od daty wydania jeżeli nie zostały zainstalowane urządzenia grzejne na które opiewa.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 7.07.94 r. (Dz. U. nr 89, poz 414) oraz Ustawę o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 3.11.1992 r. (Dz. U. nr 92, poz. 460) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla ustępującego 1a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia ..... podpis.....

opiniodawca

Uwagi :

MISTRZ KOMINIARSKI  
Pieczeń i podpis Mistrza Kominarskiego  
Ryszard Brasse  
nr upr. 1844/78

# SKIC SYTUACYJNY-ROBOCZY: (INWENTARYZACYJNY)



- 1- Kocioł gazowy dwufunkcyjny w kuchni na I piętrze M-13
- 2- Kocioł gazowy dwufunkcyjny w kuchni na III piętrze M-15
- 3- wentylacja z kuchni na parterze M-12
- 4- wentylacja indywidualna z kuchni na I piętrze M-13
- 5- wentylacja indywidualna z kuchni na III piętrze M-15
- 6- wentylacja z kuchni i z Tazienki mechaniczna na II piętrze M-14
- 7- piec kaflowy w pokoju na parterze M-12
- 8-9 - przewody kominowe dymowe piecowe pokojowe obecnie nie używane
- 10 - odprowadzenie spalin po gazowych z kotła gazowego dwufunkcyjnego po elewacji od strony podwórza ponad dach na II piętrze M-14

**lica**

**nr domu**

**nr lokalu**

# LU MIEŠKALNEGO

3

McIntosh

Prezidium  
zycji spół-  
podarki lo-

101

izjnskim

szkic sygnacyjny lokalu

[illegible]

## Zejmije

powierz-  
chnię  
miesz-  
kalną  
m<sup>2</sup>

tylacznie  
suchnie „K”  
ej współuży-  
walność „W”

pokoje  
podać ich nr  
wg szkicu

Liczba osób zamieszkujących w lokalu (jego części)

Łączna norma powierz.  
przysługująca osobom  
zam. w lokalu  
(jego części)

Nadwyżka powierzchni  
mieszkalnej

U n a b a

Podpis  
majency