ZAŁĄCZNIK NR 1

SERWIS FOTOGRAFICZNY



FOT. 1. Elewacja boczna hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu



FOT. 2. Elewacja szczytowa hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu



FOT. 3. Widok ogólny pokrycia dachu hali gimnastycznej – wymaga czyszczenia i uszczelnienia



FOT. 4. Stan uszczelnień na styku kalenicy i ściany szczytowej



FOT. 5. Widok ogólny pokrycia dachu zaplecza oraz rynien hali – wymaga czyszczenia i uszczelnienia



FOT. 6. Materiały budowlane wymagające uprzątnięcia



FOT. 7. Taśmy uszczelniające wymagające wymiany



FOT. 8. Widok ogólny konstrukcji hali gimnastycznej



FOT. 9. Pomiary grubości kształtowników



FOT. 10. Widok pasa dolnego dźwigara – brak widocznych ugięć



FOT. 11. Stan stężeń podłużnych konstrukcji dachu hali



FOT. 12. Stan krzyżulców i pasów górnych dźwigara