KARTA DOKUMENTACYJNA SONDY BADAWCZEJ NR 8

Zał.Nr: 4

Wiertnica:

Miejscowość: Niwy
Gmina: Daleszyce
Powiat: kielecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: budowa wodociągu

System wiercenia:

Rzędna:

Skala 1 : 15

Data wiercenia:

	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						tłuczeń	-	I	-	-
					0.30	namuł gliniasty (piasek gliniasty), czarny	Nmg(Pg)	IVb	w	tpl
		Czwartorzęd			0.80	Torf, czarny	T	IVa	-	-
		Czwartorzęd	1.0		1.10	piasek drobny na pograniczu piasku średniego, szary	Pd/Ps	IVd	w	szg
	1.50				1.50	piasek drobny na pograniczu piasku średniego, szary				
					1.70	żwir, szary	Ż	IVc	nw	
			2.0		2.00					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"